

P.A.E.P.

DARCE-NOS ACONSELHAR A APRESENTAR
NA FOLHA No 2 (PEÇAS MOLDADAS) QUE A VERIFI-
CAÇÃO DAS PEÇAS NÃO É SOMENTE DE CARACTER
VISUAL, MAS SIM DIMENSIONAL, SENDO PARA
ISSO NECESSÁRIO UTILIZAR INSTRUMENTOS DE
MEDIDA, CALIBRES E RESPECTIVOS DOCUMENTOS
TÉCNICOS (DESENHOS, F. OPERAÇÕES).

20 NOV. 74

João
A.

Telefonar para serviço de pessoal 313171

Reuniões e certificação

235

CD 257A